




## LAPORAN MINGGUAN

Nama Project : Pekerjaan Perbaikan Fire Alarm System


Customer : Grandmall - Solo

Tanggal : 16 Agustus 2012 s/d 18 Agustus 2012

No.	Jenis Pekerjaan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Akhir
1	<b>Pengecekan kabel</b> Junction Box ruang maintenance room basement	16 Agustus 2012	<p>1. Pemberian " marking " pada kabel point per titik zona</p> <p>2. Pengecekan kabel point Lantai Basement</p> <p>2.1. Zona 1</p> <p>Hasil : detector masih normal.</p> <p>- kabel masih ada yang short</p> <div data-bbox="936 766 1289 1182"></div> <div data-bbox="1325 766 1677 1195"></div> <p data-bbox="884 1239 1745 1317">Gambar Aktifitas Pengecekan kabel zoning Junction Box Maintenance Room Basement</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Akhir
			<p data-bbox="898 269 1050 297">2.2. Zona 4</p> <p data-bbox="968 306 1522 375">Hasil : - detector rusak 1 pcs - kabel masih tersambung dengan baik</p> <div data-bbox="905 444 1682 828">  <p>The left photograph shows a ceiling-mounted detector with a red circle around it and a red arrow pointing to a label that says 'RUSAK' (Damaged). The right photograph shows a worker in an orange shirt standing on a ladder, inspecting a bundle of cables in a basement parking area with signs for 'B7' and 'A6'.</p> </div> <p data-bbox="1003 878 1612 946">Gambar pekerjaan pengecekan kabel untuk zone 4 Basement</p>

2	Melanjutkan pengecekan kabel junction Box ruang maintenance room basement	17 Agustus 2012	Pengecekan kabel poin dan detektor zona 2.1. Zona 6 Hasil : - kondisi kabel dan sambungan kabel masih baik - detektor rusak : 1 pcs  <p>Gambar aktivitas pengecekan kondisi detektor zona 6 lantai basement</p>
---	---	-----------------	--

No.	Jenis Pekerjaan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Akhir
			 <p>Photo detektor rusak zona 6 basement</p>

2.2. Zona 7

a. Room Genset

Hasil : - pengecekan ruang genset lantai basement

b. Room Panel Listrik

Hasil : - pengecekan detektor ruang panel listrik basement  
- kondisi detektor tidak terpasang



Photo kondisi detektor di ruang panel listrik basement

c. Room Pempa Kebakaran

Hasil : - detektor masih normal  
- sambungan kabel masih baik.

No.	Jenis Pekerjaan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Akhir
			2.3. Lantai Parkir - A a. Zona 20. Hasil : - detektor rusak : 1 pcs - kondisi dan jalur kabel masih baik



Photo pengecekan kabel point dan detektor di zona 20 Parkir A.

3 Pengecekan Kabel Point dan Detektor Junction Box Lantai - Parkir A

18 Agustus 2012


3.1. Zona 20

Melanjutkan pengecekan kabel point dan detektor zona 20 lantai parkir A.

Hasil : Detektor rusak 2 pcs ( total rusak zona 20 = 3 pcs )



Photo kegiatan pengecekan kabel & detektor di zona 20 Lantai Parkir A

No.	Jenis Pekerjaan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Akhir
			<p data-bbox="884 269 1598 375">3.2. Zona 21 Pengecekan kabel dan detektor zona 21 lantai Parkir A Hasil : kabel point dan detektor masih normal</p> <div data-bbox="898 440 1747 781"></div> <p data-bbox="974 846 1650 911">Photo kegiatan pengecekan kabel &amp; detektor di zona 21 Lantai Parkir A</p>

			<p>3.1. Zona 22</p> <p>Melanjutkan pengecekan kabel point dan detektor zona 22 lantai parkir A.</p> <p>Hasil : Detektor dan kabel masih normal</p>  <p>Photo kegiatan pengecekan kabel &amp; detektor di zona 22 Lantai Parkir A</p>
--	--	--	---

No.	Jenis Pekerjaan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Akhir
			<p>3.1. Zona 23</p> <p>Melanjutkan pengecekan kabel point dan detektor zona 23 lantai parkir A.</p> <p>Hasil : Jalur kabel belum ketemu</p>

Info lengkap :

email : yasunagamall@yahoo.co.id

contact : 081218127854 - 087805401860